

Unidad Solicitante			
Nombre del solicitante	Guillermo Antonio Paulino	Cargo	Director de Infraestructura
Responsable de la unidad	Roberto Diaz	Cargo	Director Dominicana Digna
Fecha de solicitud	martes, 25 de febrero de 2025	Departamento	Dominicana Digna
Contacto (teléfono)	347	Contacto (correo)	Guillermo.paulino@propeep.gob.do


Descripción del Servicio	
Tipo de Servicio requerido	Elaboración e instalación de rejilla metálicas para desagüe pluvial
Alcance del servicio (Descripción breve del trabajo a realizar) Adjuntar detalles en anexo	Elaboración e instalación de rejilla metálicas para desagüe pluvial en la Escuela Pedro Mir, Sector La Ureña. Santo Domingo Este
Ubicación del servicio (si aplica)	La Ureña, Santo Domingo Este
Calificaciones o certificaciones específicas	N/A
Experiencia requerida	1 Año

NOTA: CUANDO SEA NECESARIO, UTILICE EL FORMULARIO DAF-R-25-001 COMO ANEXO.





Duración y Cronograma			
Fecha de Inicio deseada	03 de marzo	Duración del contrato (especificar si es días / meses / años)	1 semana
Otras Referencias	N/A		

Alineación Estratégica Presupuestaria (Validar con Dirección PYD)			
Es un requerimiento previamente planificado ?	SI ☐	No ☒	
Vinculación con PEI / POA / PRESUPUESTO	Línea Estratégica		
	Producto POA		
	Actividad POA		

Criterios de Evaluación	
Criterios de selección del proveedor	Cumplimiento con los requisitos establecidos
Requisitos de presentación de propuestas	Física o a través del portal de compras y contrataciones



Validación / Aprobación

Unidad Solicitante (1)	Verificación Presupuestaria (2)	Verificación Administrativa (3)	Aprobaciones (4)
 Guillermo Antonio Paulino	 Roberto Diaz	 Dirección Administrativo Financiera	 Director Planificación y Desarrollo
Programación Presupuestaria (PYD)		Director General (5)	

