



No. EXPEDIENTE

DIGEPEP-UC-CD-2018-0084


Fecha de emisión: 19/06/2018

Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: DIGEPEP-2018-00185

Descripción: **Mantenimiento preventivo e Instalación de pantalla para el vehículo Kia Sorrento Blanca placa G309675 de uso Institucional a través del Plan Quisqueya Empieza Contigo(QEC)**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL**RNC: **131435688**Nombre Comercial: **PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL**Domicilio Comercial: **Principal Esq. Respaldo El portal, 11003 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-490-4914****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Moneda: **DOP**Monto Total: **34,585.80****Detalle**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 78180103 | Un (1) Mantenimiento preventivo e instalación de pantalla de | 1.00 | UD | 29,310.00 | 29,310.00 | | 5,275.80 | 0.00 | 34,585.80 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma


Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | vehículos Kia Sorrento 2014 placa NoG309675 que incluye: Filtro de Aire, Filtro de aceite, Filtro de gasoil, 06 cuartos de Aceite de motor, Filtro de aceite de motor, pantalla delantera derecha, en LED. Mantenimiento General, Instalación de pantalla delantera LH. | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 29,310.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 5,275.80 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 34,585.80 |


Observaciones:



| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido